

Дефектный акт

текущий ремонт кровли здания столовой главного корпуса «РПБ Астана»
по адресу: ул. С. Сейфулина, зд.42. инв. №А0000033 АО «АРЭК»

Комиссия в составе: начальника отдела АХО АО «АРЭК» Хамитовой С.К., ведущего специалиста АХО Кужагариева С.К., ведущего инженера СКРиСЗС Сагитова Т.Т., произвели осмотр кровли здания столовой главного корпуса «РПБ Астана» АО «АРЭК» по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Сейфулина, зд.42, и пришли к выводу, что необходимо выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Виды работ и услуг	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	Частичная замена кровли (перестелить существующий профлист)	м ²	182	
2	Частичная замена кровли пароизоляционной пленкой	м ²	182	
3	Частичная штукатурка стен и потолков сухими смесями на гипсовой основе	м ²	30	
4	Окраска внутренних поверхностей стен и потолков водоэмульсионными составами	м ²	30	

Члены комиссии:



С. Хамитова



С. Кужагариев



Т. Сагитов